



HASZNÁLATI ÉS TISZTÍTÁSI UTASÍTÁS

ROZSDAMENTES ELSZÍVÓERNYŐK





Kedves Vásárlónk!
Mindenekelőtt köszönjük, hogy bennünket választott és megtisztelt bizalmával!
Bízunk benne, hogy mindent rendben talált és elégedett a termékkel!

Mielőtt használatba veszi a terméket, győződjön meg róla,
hogy az összeszerelési utasításnak megfelelően lett-e összeállítva és beüzemelve!

FIGYELEM

- A gép beüzemelését illetve azon bármilyen szükséges módosítást kizárólag szakember végezhet.
- Az elszívó ernyő alapesetben nem tartalmaz világítást vagy ventilátort!
- Nem megfelelő teljesítményű ventilátorok, a szűrők hiányos tisztítása, a frisslevegő pótlásának hiánya vagy a nem szakszerűen telepített elszívó rendszer felületén lecsapódást jöhet létre, mely rozsdaszerű elszíneződést okozhat a lemezen. Ez nem az anyag hibája!
- A felület megsértése vagy sima acél termékkel való érintkezés, „kontakt” rozsdásodást okozhat.
- A rozsdamentes felületeken látható a védőfólia. Mely a gyártás folyamán részekben eltávolításra került, többnyire fehér színű, ezt az anyag védelme érdekében a többi részen rajta hagytuk. Ezeket mihamarabb érdemesebb eltávolítani, még a használat megkezdése előtt, mert később ez a folyamat nehezebben elvégezhető!
- Nem ajánlott fóliázott terméket használni! A nagykonyhai felhasználásnak teljes mértékben megfelel a termék.
- Agresszív maró anyagokkal történő érintkezéskor felületi elszíneződés alakulhat ki. Ezért a tisztán tartáshoz célszerű semleges vagy enyhén lúgos mosószereket alkalmazni.
- A csiszolt felületeket ajánlott a csiszolás irányával megegyezően tisztítani!
- Alap felszereltség: Labirintszűrő, ami 500 mm-enként kerül behelyezésre, felár nélkül szétszedhető labirintszűrőkkel, ahol a hossz méret nem osztható 500-zal, ott két oldalra kitoldó lemezt helyezünk. Labirintszűrő zsírleválasztási hatásfoka: kb. 70 % 1 mikronnál, ami az általános nagykonyhai használatnak megfelel.

TISZTÍTÁS:

Az rozsdamentes anyag mérsékelten nedves tisztításra alkalmas, illetve ez után érdemes valamilyen, kereskedelmi forgalomból beszerezhető kimondottan inox és rozsdamentes felületek tisztításra ajánlott szerrel ápolni majd szárazra törölni.

Tisztításhoz nem használható: 10% feletti sav vagy lúg tartalmú szerek, szemcsés súroló szerek, magas só tartalmú szerek, zsírolók, fémsúroló eszközök.



Figyelem!

Az elszívó ernyők elhelyezését, rendszerben való bekötését minden esetben erre képzett szakemberrel kell végeztetni!

A szükséges távolság az elszívó ernyő alját tekintve: a talajtól min. 2,1 m illetve a főző felülettől min 1,2m. A hibás magasságú elhelyezés az alkatrészek megrongálódásához, deformálódásához vezethet, ami garanciavesztéssel járhat!

HULLADÉKKEZELÉS:

Ha az elszívó cserére szorul, régi készülékét térítés ellenében leadhatja a forgalmazónál.

A leadott gépek megsemmisítéséről vagy újrahasznosításáról előírászerűen gondoskodnak. Figyeljen környezete megóvására.

GARANCIA:

A gyártónak/forgalmazónak 1 év szavatossági és jótállási kötelezettsége van.

A gyártó/forgalmazó nem vállal felelősséget azokért a károsodásokért, amelyek a szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű használatból, a rendszeres tisztítás hiányából, a szakember nélkül végzett beüzemelési vagy karbantartási, javítási munkákból vagy a nem eredeti pótalkatrészek beszereléséből erednek.

Az előbb felsoroltak a garancia megszűnését eredményezik.

Gépeink telephelyi garanciások!

Jótállási időn belül a javításhoz szükséges alkatrészeket díjtalanul biztosítjuk, de a helyszínrre történő kiszállítás költségei a vevőt terhelik.

Amennyiben a vásárló pannonthalmi, vagy budapesti telephelyünk egyikére szállítja a készüléket, a garanciális szervízelés díjmentes.

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

A páraelszívók szakértője... 1995 óta

H-1211 Budapest Mansfeld Péter utca 27.

tel.: (36-1) 427 0325

www.multikomplex.hu

